

鄂尔多斯市达拉特旗2023年城乡建设用地增减挂钩王爱召镇项目区复垦施工项目施工标段招标失败公告

招标人名称	达拉特旗自然资源局	招标代理机构名称	内蒙古立鸿项目管理有限公司
招标项目编号	A1506211506005921001	招标项目名称	鄂尔多斯市达拉特旗2023年城乡建设用地增减挂钩王爱召镇项目区复垦施工项目
标段(包)编号	A1506211506005921001001	标段(包)名称	施工标段
标段(包)分类	土石方工程;土建工程;机电设备安装工程;水工建筑物工程;其它	招标方式	公开招标
招标文件获取截止时间	2024年11月21日 17时30分	投标文件递交截止时间	2024年12月05日 09时30分
招标失败原因	因投标人、投标文件原因否决全部投标		
具体原因	<p>一、经评标委员会评审：</p> <p>1、宁夏金篆建设工程有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。</p> <p>2、山东同晖建设工程有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。</p> <p>3、包头市第四建筑有限责任公司：否决原因无驻场承诺，不符合投标人须知11.10特别说明中第6条投标人驻场承诺要求。</p> <p>4、内蒙古中景路桥有限公司：否决原因工程量清单无总价封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。</p> <p>5、鄂尔多斯市水投诚源建设有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。</p> <p>6、山东泰恒建设工程有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。</p> <p>7、大秦建设集团有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。</p> <p>8、内蒙古九达建设集团有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。</p> <p>9、山东弘信安装有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。</p> <p>10、内蒙古中胜项目管理有限公司：否决原因工程量清单无总价封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求</p> <p>11、内蒙古圣泰建设工程有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。</p> <p>12、宁夏宏远建设工程有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。</p>		

13、宁夏圣道建设发展有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

14、内蒙古万伦建设工程有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

15、内蒙古浩川建设有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

16、山东鸿典建设有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。

17、河南卓鼎建设工程有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

18、山东宇兴建设有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。

19、内蒙古紫腾祥工程建设有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

20、内蒙古祥鑫水利工程有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求

21、鄂尔多斯市鑫拓建设工程有限公司：否决原因工程量清单无封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求。

22、内蒙古东润建设有限公司：否决原因工程量清单无总价封皮，不符合投标人须知中11.9已标记工程量清单封皮签字盖章要求

23、内蒙古中睿建设有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

24、鄂尔多斯市联杨建筑安装有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

25、内蒙古天屹建设工程有限责任公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

26、内蒙古中威建设工程有限公司：否决原因第三章评标办法中，2.1.4响应性评审标准中技术标准和要求符合招标文件第七章“技术标准和要求”，但商务初步评审中，未看到对应单位的技术部分相关内容。故对应单位的技术标准和要求是否符合招标文件要求，专家评委无法做出判断。

二、本项目至投标截止时间共有26家投标单位递交投标文件，经评标委员会评审有效投标人不足三家，作废标处理，依法重新招标。

招标人（章）：

招标代理机构（章）：

