

## 评标报告-否决投标情况表

序号	投标人名称	被否决投标的原因	否决投标依据	是否串标
1	河南银玺建筑工程有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
2	内蒙古滨河水利水电工程有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
3	甘肃东存建设工程有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
4	内蒙古盛睿建设有限责任公司	投标文件业绩，不属于新建工程施工业绩。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
5	西北舜天建设有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
6	陕西博迪建设工程有限公司	项目负责人B类安全生产考核合格证不在本单位注册。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条项目负责人要求规定的评审标准。	否
7	榆林市中民路桥有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否

8	内蒙古浩霖盛世建设工程有限责任公司	投标文件业绩，未附工程验收鉴定书（或竣工证明材料）。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
9	内蒙古中胜项目管理有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
10	国富建设有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
11	内蒙古江泽建设工程有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
12	巴彦淖尔市锦源工程建设有限公司	投标文件业绩，不属于新建工程施工业绩。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
13	陕西中承建工集团有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否
14	四川省山高水长建设工程有限公司	项目管理机构预算员社保缴费证明1个月，不满足连续六个月，且无聘用劳动合同。	在项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条投标人资格其他要求规定的评审标准。	否
15	榆林宇恒建筑设计股份有限公司	投标文件业绩，合同建设坝体、放水工程、溢洪道等内容不全。	在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合第二章投标人须知中1.4.1条业绩要求规定的评审标准。	否